



北京清华长庚医院
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

修改记录
RECORD OF REVISION

会 签
JOINT SIGNATURE

专业	专业负责人	签 署	日 期
DEPT.	DEPT. CHIEF	SIGNED	DATE

建 筑			
ANCH.			

给排水			
WS. & SEW.			

暖通			
HVAC.			

电 气			
ELEC.			

委托部门			
UNIT			

签 署
SIGNATURE

处 长		
APPROVAL		

主 管		
CHIEF		

校 对		
CHECKED		




设 计		
DESIGNED		

图纸名称
5号楼检验科加装空调事宜
信号线布置图

文书编号	工程编号
FILE NO.	DRAW. NO.

专业	版 次
DEPT.	REV.

比 例	日 期
SCALE	DATE



检验科

信号线

20JDG-RV3*1.0²
20JDG-RV2*1.0²
空调控制面扳+1.30m