

北京清华长庚医院  
Beijing Tsinghua Changgung Hospital

修改记录  
RECORD OF REVISION

会 签  
JOINT SIGNATURE

专业	专业负责人	签 署	日 期
DEPT.	DEPT. CHIEF	SIGNED	DATE
建 筑			
ANCH.			
给排水			
WS. & SEW.			
暖 通			
HVAC.			
电 气			
ELEC.			




委托部门	
UNIT	

签 署  
SIGNATURE

处 长	
APPROVAL	
主 管	
CHIEF	
校 对	
CHECKED	
设 计	
DESIGNED	

图纸名称  
TITLE  
5号楼检验科加装空调事宜  
空调施工图

文书编号	工程编号
FILE NO.	DRAW. NO.
专业	版 次
DEPT.	REV.
比 例	日 期
SCALE	DATE



50JD6-YJ-5\*16<sup>2</sup> 电缆  
20JD6-BY3\*4<sup>2</sup>